

CLAUDIA®

2 BOČNÉ PRIPOJENIA



TECHNICKÉ RIEŠENIE PRI VÝMENE STARÝCH RADIÁTOROV S BOČNÝM PRIPOJENÍM

Vhodné riešenie pri rekonštrukciách v prípade, že je potrebné vymeniť starý radiátor napríklad z hliníka alebo liatiny, ale zároveň chceme predísť zbytočnému búraniu a nadmerným zásahom do existujúcich rozvodov. Vývody je možné umiestniť na pravú alebo ľavú stranu rebríkového radiátora a zároveň plne prispôbiť vzdialenosti prívodu-spiatka.

VÝVODY UMIESTNENÉ NA BOČNEJ STRANE RADIÁTORA (2 VÝVODY VE KOSTI 1/2")

Prvý vývod 1/2" sa nachádza na úrovni prvého horizontálneho lánku radiátora

Druhý vývod 1/2" sa nachádza vo vzdialenosti určenej objednávateľom.

Možné rozpätie vzdialeností prívodu - späť: od 150 mm do H – 43 mm

